

石積み等補修及び補強工法実績表

2023年7月現在

番号	地区	発注者	工事名	工法	補修構造物等	着工年月
1	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵20号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年1月
2	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	赤坂石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年3月
3	北九州市八幡東区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年4月
4	北九州市八幡東区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年4月
5	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	整層積み(布積み)	2008年6月
6	北九州市八幡東区	H様	H様邸石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2008年9月
7	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王28号線石積擁壁補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年9月
8	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	上本町1号線法面補修工事	石積接着補強工	プレキャスト法枠	2008年9月
9	北九州市八幡東区	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年10月
10	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	高炉台公園擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2008年11月
11	北九州市八幡東区	G様	G様邸石積補強工事	石積接着補強工 擁壁工	乱層積み(谷積み)	2008年12月
12	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)859 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年1月
13	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)856 大蔵1丁目	石積接着補強工	乱積み	2009年1月
14	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王5号線石積擁壁補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年1月
15	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	高炉台公園擁壁補強外工事	石積接着補強工	乱積み	2009年2月
16	北九州市小倉北区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2009年3月
17	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)1166 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年4月
18	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)1176 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年4月
19	北九州市門司区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工 擁壁工	乱積み	2009年5月

20	福岡県(太宰府市)	木本建設(株)	○様邸ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2009年6月
21	北九州市門司区	M様	M様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
22	北九州市門司区	D様	D様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
23	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	上藤松東公園外整備工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
24	北九州市門司区	H様	H様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
25	北九州市門司区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2009年7月
26	北九州市小倉北区	(株)総建クリエイト	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年8月
27	北九州市戸畑区	H様	K様邸張床補強工事	石積接着補強工	コンクリート床	2009年8月
28	北九州市小倉北区	M様	M様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	擁壁+空洞ブロック積み	2009年10月
29	北九州市八幡東区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
30	北九州市戸畑区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
31	北九州市戸畑区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
32	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2009年11月
33	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清滝黒川1号線擁壁(石積)補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年1月
34	北九州市八幡西区	イコーハウス	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年4月
35	北九州市八幡西区	I様	I様邸ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2010年5月
36	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	風師公園外整備工事	石積接着補強工	乱積み	2010年6月
37	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原1号線法面補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年6月
38	北九州市八幡東区	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工 石積み風化防止工	乱積み	2010年6月
39	北九州市八幡西区	山口建設工業(株)	毘沙門天階段補修工事	石積接着補強工	コンクリート階段	2010年7月
40	北九州市若松区	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2010年7月

41	北九州市小倉南区	(株)なかやしき	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2010年7月
42	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2010年8月
43	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原2号線法面補修工事(その2)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年10月
44	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	椎ノ木公園石積補修工事	石積接着補強工	整層積み(布積み)	2010年11月
45	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年1月
46	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	和布刈公園整備工事	石積接着補強工	乱積み	2011年1月
47	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原2号線法面補修工事(その3)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年1月
48	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	天籟寺8号線法面災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年2月
49	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	牧山17号線石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年2月
50	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	小森38号線道路整備工事	石積接着補強工	乱積み	2011年2月
51	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	小森江公園外整備工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁	2011年2月
52	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	西鞆ヶ谷21号線石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2011年3月
53	北九州市門司区	N様	N様邸擁壁補強工事	石積接着補強工 擁壁工	空洞ブロック積み	2011年3月
54	北九州市若松区	パナホーム(株)	K様邸外溝工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年5月
55	北九州市八幡東区	北九州市 丸山・大谷開発事務所	丸山地区2号線石積擁壁補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年5月
56	山口県(下関市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年6月
57	北九州市門司区	北九州市 建設局東部整備事務所	和布刈公園磁器タイル改修工事	下地改修工	コンクリート擁壁	2011年7月
58	山口県(下関市)	N様	N様邸石積災害復旧工事	石積接着補強工	乱積み	2011年7月
59	北九州市戸畑区	N様	N様邸石積擁壁保護工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年8月
60	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原1号線法面補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年9月
61	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	牧山階段クラック補修工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2011年10月

62	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清滝東公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年10月
63	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	牧山4丁目石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年11月
64	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	菅原1丁目擁壁補修工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2011年11月
65	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	菅原1丁目石積補修工事	石積表面処理工	乱層積み(谷積み)	2011年11月
66	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	菅原1丁目吹付法枠修繕工事	法枠接地面補修工	吹付法枠	2011年12月
67	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町法面補修工事	石積接着補強工	乱積み	2011年12月
68	北九州市若松区	(株)レオハウス	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年12月
69	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	新羅公園外整備工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年1月
70	北九州市門司区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年1月
71	北九州市小倉南区	N様	擁壁補強工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2012年2月
72	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	貴船公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
73	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	高峰二丁目公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
74	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	豊前坊公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
75	北九州市戸畑区	(有)戸畑ホーム設備	T様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2012年3月
76	北九州市戸畑区	北九州市住宅供給公社	高峰団地石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年4月
77	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	帆柱1丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年5月
78	北九州市若松区	(株)レオハウス	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年5月
79	北九州市小倉北区	N様	N様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2012年7月
80	北九州市門司区	北九州市福祉事業団	みなと保育所改築工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年7月
81	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2012年8月
82	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	吉志1丁目擁壁補修工事	擁壁亀裂接着工 石積接着補強工	コンクリート擁壁	2012年8月

83	北九州市八幡東区	T様	T様邸石積補修工事	擁壁補強工 石積接着補強工	コンクリート擁壁 乱層積み(谷積)	2012年9月
84	北九州市門司区	I様	I様邸擁壁補強工	擁壁補強工	コンクリート擁壁	2012年9月
85	北九州市八幡東区	北九州市住宅供給公社	槻田団地ブロック積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2012年10月
86	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	吉志4丁目擁壁補強工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2012年10月
87	北九州市八幡西区	I様	I様邸石積補修工	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2012年11月
88	北九州市門司区	I様	I様邸擁壁補強工	擁壁補強工	コンクリート擁壁	2012年11月
89	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手2丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年12月
90	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	枝光7号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年12月
91	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町2号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年1月
92	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手地区石積み補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年1月
93	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	東山一丁目階段補強工事	空洞部注入工	階段補修	2013年1月
94	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	東山一丁目石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年1月
95	北九州市八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	紺屋倉東公園石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
96	福岡県(岡垣町)	(株)レオハウス	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
97	北九州市八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	帆柱1丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
98	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	豊町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
99	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手2丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
100	北九州市門司区	新日本リース開発	高砂ハイツ石積補修工事	石積接着補修工 空洞部注入工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
101	北九州市門司区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年3月
102	北九州市若松区	(株)イコーハウス	石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年4月
103	北九州市八幡東区	E様	石積災害復旧工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年4月

104	北九州市若松区	(株)谷川建設	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年6月
105	北九州市八幡東区	(有)都建設	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年7月
106	北九州市戸畑区	M様	M様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2013年7月
107	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年8月
108	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁補修工事	擁壁基礎部補修工	コンクリート擁壁	2013年8月
109	北九州市小倉北区	I 様	I 様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年8月
110	北九州市八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年9月
111	北九州市八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年10月
112	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	藤見町大蔵1号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年10月
113	北九州市小倉北区	T様	T様邸土間コンクリート亀裂補修工事	亀裂補修工	土間コンクリート	2013年10月
114	北九州市小倉北区	K様	K様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2013年10月
115	北九州市小倉北区	H様	H様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2013年10月
116	北九州市八幡東区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事(帆柱一丁目)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
117	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵二丁目石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年11月
118	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	桃園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
119	北九州市門司区	NEXCO西日本	めかりPA石積み補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
120	北九州市八幡西区	N様	N様邸石積み補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年12月
121	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	鳴竹一丁目雨水渠護岸復旧工事	石積補強工	乱層積み(谷積み)	2013年12月
122	北九州市八幡西区	O様	O様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年1月
123	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年1月
124	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町6号線路側補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年2月

125	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町8号線路側補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年2月
126	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年2月
127	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	吉田川護岸補強工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
128	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
129	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	吉田川護岸補強工事(その2)	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
130	北九州市八幡東区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事(平野三丁目)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年3月
131	北九州市八幡東区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年3月
132	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年4月
133	北九州市八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年4月
134	北九州市門司区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年4月
135	北九州市戸畑区	北九州市住宅供給公社	椎ノ木谷団地擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年5月
136	北九州市戸畑区	北九州市住宅供給公社	高峰団地擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年5月
137	北九州市戸畑区	北九州市住宅供給公社	丸町団地擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年5月
138	北九州市小倉北区	北九州市 建設局東部整備事務所	神嶽川石積補強工事(26-1)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年5月
139	北九州市若松区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年6月
140	北九州市八幡西区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年6月
141	北九州市小倉北区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年6月
142	北九州市門司区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年6月
143	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	中尾10号線他石積他補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年7月
144	北九州市小倉北区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(仲通り団地)	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2014年7月
145	北九州市八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月

146	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町緊急石積補修工	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月
147	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	帆柱尾倉1号線緊急石積補修工	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月
148	北九州市八幡東区	山口建設工業(株)	大蔵一丁目擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年8月
149	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	門司行橋線擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年8月
150	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	枝光14号線他石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2014年8月
151	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	西台良町8号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年9月
152	北九州市八幡西区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(金剛第三団地)	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年9月
153	北九州市八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年9月
154	北九州市小倉北区	H様	H様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年10月
155	北九州市若松区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(童子丸団地)	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年10月
156	北九州市八幡西区	積水ハウス(株)	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年11月
157	北九州市小倉北区	U様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年11月
158	北九州市門司区	北九州市 門司区役所コミュニティ支援課	清見市民センター石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年11月
159	北九州市小倉北区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2014年11月
160	北九州市八幡西区	E・シーズンホーム(株)	楠木石積補修工事	石積補修工事	乱層積み(谷積み)	2014年12月
161	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	祝町4号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年1月
162	福岡県(飯塚市)	(有)森建設	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年1月
163	福岡県(岡垣町)	岩崎建設(株)	石積補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年1月
164	北九州市八幡東区	(株)イコーハウス	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年2月
165	北九州市門司区	北九州市 建設局東部整備事務所	櫛毛川石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年3月
166	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	豊町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年3月

167	北九州市八幡西区	Y様	石積亀裂補修	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年3月
168	北九州市八幡東区	N様	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年3月
169	北九州市小倉北区	T様	石積亀裂補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年4月
170	北九州市八幡東区	U様	石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2015年4月
171	北九州市若松区	K様	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2015年5月
172	北九州市八幡東区	(株)福山組	慈光寺石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年5月
173	北九州市八幡西区	H様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年5月
174	北九州市門司区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2015年6月
175	北九州市八幡西区	A様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年6月
176	北九州市若松区	北九州市 建設局西部整備事務所	潮入り川石積補強工事	石積接着補強工	布積み	2015年6月
177	北九州市若松区	Y様	石積災害緊急工事	石積吹付工(一部接着)	乱積み	2015年7月
178	北九州市若松区	Y様	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱積み	2015年8月
179	北九州市八幡東区	(株)サンライフ	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱積み	2015年8月
180	福岡県(直方市)	K様	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年9月
181	北九州市八幡東区	(株)サンライフ	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年9月
182	北九州市若松区	あいおいニッセイ同和	石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年9月
183	北九州市八幡東区	(株)サンライフ	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
184	北九州市小倉南区	(株)安全物産	擁壁補修工事	擁壁亀裂補修工	コンクリート擁壁	2015年10月
185	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
186	北九州市小倉北区	N様	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
187	北九州市八幡西区	S様	石積崩壊防止工事	石積風化防止工	雑石積み	2015年10月

188	北九州市若松区	W様	石積崩壊防止工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
189	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
190	北九州市八幡西区	(株)台良工務店	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
191	奈良県(生駒市)	京和建设(株)	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年12月
192	北九州市八幡西区	D様	擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年12月
193	北九州市八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年12月
194	北九州市小倉南区	大和ハウス工業(株)	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年12月
195	北九州市八幡東区	北九州市 建設局西部整備事務所	大蔵大谷1号線災害防除(石積補修)工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年1月
196	北九州市小倉南区	大和ハウス工業(株)	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年1月
197	北九州市小倉北区	北九州市 建設局東部整備事務所	小熊野川護岸補修工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁 乱層積み(谷積み)	2016年1月
198	北九州市小倉南区	S様	掘車庫補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2016年1月
199	北九州市門司区	N様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
200	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	槻田市民センター擁壁改修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
201	北九州市小倉南区	(株)安全物産	擁壁補修工事	擁壁亀裂補修工	コンクリート擁壁	2016年2月
202	北九州市門司区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
203	北九州市戸畑区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年3月
204	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町花尾町1号線災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年3月
205	北九州市八幡東区	大和ハウス工業(株)	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年3月
206	山口県(下関市)	(株)高松土木	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
207	山口県(山口市)	山口秋穂園	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
208	兵庫県(神戸市)	飛島建設(株)	川崎重工保養所石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月

209	沖縄県(那覇市)	桃原農園	津嘉山アシビナー整備工事(27-2)	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
210	福岡県(福岡市)	成和建设(株)	赤坂マンション石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年4月
211	北九州市小倉北区	北九州市 建設局西部整備事務所	境川護岸補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年4月
212	北九州市小倉北区	A様	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2016年5月
213	福岡県(遠賀町)	共同石材	石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年5月
214	北九州市八幡東区	(株)台良工務店	東台良町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年5月
215	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	東二島ブロック擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年5月
216	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	山手町3号線災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年5月
217	北九州市八幡東区	(株)松尾組	特別養護老人ホーム新築工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年6月
218	北九州市八幡西区	東建コーポレーション(株)	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年7月
219	福岡県(福岡市)	T様	輝国T様邸石積補強工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年7月
220	北九州市小倉北区	北九州市住宅供給公社	仲通り団地外構補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(布積み)	2016年7月
221	福岡県(那珂川市)	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年7月
222	福岡県(福岡市)	K様	輝国K様邸石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年7月
223	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	赤島町里道災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年7月
224	熊本県(熊本市)	S様	西区S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年9月
225	北九州市若松区	K様	新大谷K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年9月
226	北九州市八幡東区	Y様	宮の町Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	布積み	2016年10月
227	北九州市八幡東区	I様	宮の町 I 様邸石積補修工事	石積接着補強工	布積み	2016年10月
228	北九州市八幡西区	M様	折尾4丁目M様邸石積補修工事	石積接着補強工	大玉石乱積み	2016年10月
229	北九州市八幡東区	華頂寺	華頂寺石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年10月

230	北九州市八幡東区	北九州市教育委員会	大蔵中学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年10月
231	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	小森38号線石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年10月
232	北九州市小倉南区	Y様	石田町Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年10月
233	北九州市八幡東区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
234	北九州市小倉南区	大和ハウス工業(株)	朽網石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
235	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵大谷1号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
236	北九州市八幡東区	(株)松尾組	紫雲閣石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
237	北九州市八幡東区	Y様	中尾町Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
238	北九州市八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
239	北九州市八幡西区	S様	東鳴水S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
240	北九州市八幡西区	野坂建設(株)	正賢寺石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
241	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清見52号線擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
242	北九州市八幡西区	大英産業(株)	青山石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
243	山口県(下関市)	(株)レオパレス21	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
244	北九州市八幡西区	K様	別当町K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
245	北九州市八幡東区	H様	神山町H様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
246	北九州市門司区	北九州市教育委員会	門司中央小学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
247	北九州市八幡西区	H様	東鳴水石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
248	北九州市八幡西区	リプライス	御開石積補修	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年1月
249	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	諏訪15号線他石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
250	北九州市門司区	N様	丸山石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年1月

251	北九州市若松区	T様	擁壁亀裂補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2017年1月
252	北九州市八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校石積補修工事(緊急)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
253	北九州市小倉南区	M様	葛原床版補修工事	断面修復工	コンクリート床版	2017年1月
254	北九州市八幡西区	(株)松尾組	市瀬石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
255	北九州市小倉北区	T様	清水石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年1月
256	北九州市八幡西区	H様	町上津役間知ブロック補強工	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2017年2月
257	北九州市八幡東区	M様	荒手石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年2月
258	北九州市門司区	H様	大久保石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年2月
259	山口県(下関市)	U様	大坪本町石積補強工事	石積接着補強工	御影石谷積み	2017年2月
260	北九州市八幡西区	M様	幸神石積補修工事	石積接着補強工	布積み	2017年3月
261	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	擁壁亀裂補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2017年3月
262	北九州市門司区	I様	斜面崩壊対策工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年3月
263	北九州市小倉南区	北九州市住宅整備課	横代南町擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2017年3月
264	山口県(下関市)	T様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2017年3月
265	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	赤坂護岸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年3月
266	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	勝山公園石碑補修工事	石積接着補強工	石碑	2017年3月
267	北九州市八幡東区	S様	中尾石積災害防止工事	石積接着補強工	野面積み	2017年4月
268	北九州市八幡東区	A様	末広町石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年4月
269	福岡県(香春町)	O様	香春町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年4月
270	福岡県(岡垣町)	M様	岡垣町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月
271	北九州市八幡東区	A様	末広町石積災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月

272	香川県(高松市)	U様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月
273	福岡県(福岡市)	I様	石積災害防除工事	石積接着補強工	野面積み	2017年5月
274	北九州市小倉南区	昭和建設(株)	石積防災工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年6月
275	北九州市若松区	A様	古前石積災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年6月
276	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	中尾町災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年7月
277	鹿児島県(枕崎市)	鹿児島県	下浜第3谷地区石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年7月
278	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	乙丸地区災害防除工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年8月
279	北九州市若松区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年8月
280	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	二島地区石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年9月
281	北九州市門司区	大英産業(株)	大里東石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
282	北九州市八幡西区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
283	北九州市八幡西区	E様	E様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
284	北九州市八幡西区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
285	北九州市門司区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年10月
286	山口県(下関市)	下関市	功山寺墓地環境整備業務	石積接着補強工	空積み	2017年10月
287	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	木下1号橋災害防除工事	石積接着補強工	野面積み	2017年10月
288	長崎県(西北町)	Y様	長崎西北町Y氏邸モルダム工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年11月
289	福岡県(八女市)	八女市役所	黒木谷川筋石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
290	北九州市八幡西区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
291	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵大谷1号線災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
292	北九州市八幡東区	(有)細川工業	高見災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年11月

293	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	寺内25号線擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月
294	北九州市八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校(北側)石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月
295	北九州市八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校(北東側)石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月
296	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	国道199号線災害防除工事	石積接着補強工	モルタル吹付法面亀裂部	2018年1月
297	北九州市門司区	財務省 福岡財務支局	北九州市門司区所在石積擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年1月
298	福岡県(朝倉市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	布積み・雑石積み	2018年2月
299	福岡県(大野城市)	正栄寺	正栄寺石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)・野面積み	2018年2月
300	北九州市八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	立石公園整備工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(空積み)	2018年3月
301	北九州市八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み	2018年3月
302	北九州市八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地擁壁等補修工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁	2018年3月
303	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	蟻住法面補修工事	石積接着補強工	モルタル吹付法面亀裂部	2018年3月
304	長崎県(三原町)	N様	長崎三原町N氏邸モルダム工事	石積接着補強工	A=62.0m2(砂岩)足場有	2018年4月
305	北九州市門司区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地災害防除工事	石積接着補強工	構造物基礎部補修	2018年5月
306	長崎県(泉町)	T様	長崎泉町T氏邸モルダム工事	石積接着補強工	土間空隙ミルク注入	2018年5月
307	北九州市門司区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年5月
308	北九州市門司区	N様	N様邸災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月
309	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	白川町災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月
310	福岡県(久留米市)	久留米市 公園土木管理事務所	河川護岸工事	石積接着補強工	布積み	2018年5月
311	北九州市若松区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年5月
312	福岡県(小竹町)	W様	W様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年5月
313	北九州市八幡西区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月

314	北九州市若松区	H様	H様邸石積接着補強追加工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
315	北九州市若松区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年6月
316	北九州市若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み	2018年6月
317	福岡県(福岡市)	福岡県 福岡県土整備事務所	室見川護岸補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
318	北九州市戸畑区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	椎ノ木町市有地石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
319	北九州市八幡東区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
320	北九州市戸畑区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2018年6月
321	北九州市八幡西区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
322	北九州市若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
323	北九州市八幡西区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年7月
324	北九州市門司区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年7月
325	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年7月
326	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町花尾町1号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年7月
327	北九州市八幡東区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年8月
328	北九州市八幡東区	I 様	I 様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年8月
329	埼玉県(さいたま市)	JR東日本	南浦和・浦和間外盛土耐震補強その他工事	石積接着補強工	野面積み	2018年8月
330	北九州市八幡西区	三菱ケミカル(株)	石積護岸工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年8月
331	熊本県(熊本市)	(株)中山建設	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
332	福岡県(上毛町)	福岡県 京築県土整備事務所	県道福土吉富線法面対策工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
333	北九州市八幡東区	慈光寺	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
334	北九州市八幡西区	北九州市 折尾保育所	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月

335	山口県(下関市)	Y様	石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2018年9月
336	北九州市小倉北区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年10月
337	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	西丸山公園石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年10月
338	大阪府(枚方市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2018年10月
339	北九州市戸畑区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
340	北九州市戸畑区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
341	北九州市門司区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
342	北九州市門司区	W様	W様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
343	大阪府(交野市)	I様	K寺様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2018年11月
344	北九州市小倉北区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
345	北九州市戸畑区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
346	北九州市若松区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年12月
347	北九州市八幡東区	W様	W様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2018年12月
348	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王33号線他法面補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年1月
349	北九州市若松区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月
350	福岡県(筑紫野市)	筑紫野市役所土木部	鷺田川石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2019年1月
351	鹿児島県(肝属郡)	鹿児島県 大隅地域振興局建設部土木建築課	佐多岬公園線第1号県単道路整備工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月
352	北九州市戸畑区	東建コーポレーション(株)	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年1月
353	大阪府(寝屋川市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2019年1月
354	北九州市門司区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月
355	福岡県(行橋市)	福岡県 京築県土整備事務所	萩川石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月

356	北九州市若松区	北九州市 畑保育所	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
357	北九州市八幡西区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
358	熊本県(葦北郡)	九州電力	田浦変電所柵外北側石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
359	北九州市八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年3月
360	北九州市小倉北区	S様	S様邸災害防除工事	石積接着補強工	玉石積み	2019年3月
361	熊本県(椎葉村)	椎葉村	松尾庄屋跡地景観整備工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年3月
362	北九州市八幡東区	S様	S様邸災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年3月
363	福岡県(久留米市)	久留米市 公園土木管理事務所	国分町護岸補修工事	石積接着補強工	布積み	2019年4月
364	福岡県(福岡市)	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年4月
365	北九州市戸畑区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2019年4月
366	京都府(京都市)	S様	S神社様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年4月
367	岡山県(岡山市)	Y様	Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年4月
368	福岡県(直方市)	U様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2019年5月
369	福岡県(飯塚市)	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年5月
370	福岡県(宇美町)	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2019年5月
371	兵庫県(神戸市)	岩田建設	Z寺様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年5月
372	岡山県(倉敷市)	N様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年5月
373	北九州市若松区	(有)久保組	山ノ堂石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年6月
374	北九州市若松区	西日本メタル	用勺町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年6月
375	北九州市小倉南区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2019年6月
376	三重県(伊賀市)	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2019年6月

377	岡山県(岡山市)	S様	S様邸石積補強工事	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2019年6月
378	兵庫県(赤穂郡)	(株)藤本組	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年6月
379	北九州市戸畑区	O様	O様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2019年7月
380	広島県(三原市)	東洋ヒューム管(株)	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年7月
381	京都府(左京市)	E幼稚園	E幼稚園外周擁壁補強工事	石積接着補強工	野面積み	2019年7月
382	京都府(亀岡市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年7月
383	北九州市小倉北区	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2019年7月
384	広島県(福山市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年7月
385	山口県(下関市)	R寺	石積擁壁補強工事	石積接着補強工	空積み	2019年7月
386	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	東丸山町地内他石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み・雑石積み	2019年8月
387	大阪府(箕面市)	(株)ホンダ	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年8月
388	北九州市戸畑区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年8月
389	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	(長)小原川他1河川護岸改修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年8月
390	兵庫県(川西市)	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2019年8月
391	奈良県(生駒市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知石(練積み)	2019年8月
392	福岡県(春日市)	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年9月
393	宮崎県(椎葉村)	椎葉村役場 建設課	松尾庄屋跡地景観整備工事	石積接着補強工	乱積み	2019年9月
394	北九州市門司区	北九州市 上下水道局東部工事事務所	長谷二丁目石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年9月
395	北九州市小倉北区	前田道路(株)	高尾石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2019年10月
396	岡山県(岡山市)	(株)聖光苑	墓地石積補強工事	石積接着補強工	間知石(練積み)	2019年10月
397	北九州市八幡西区	C様	C様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年10月

398	大阪府(枚方市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2019年10月
399	山口県(下関市)	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年10月
400	北九州市小倉北区	パナソニックホームズ(株)	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年10月
401	福岡県(福岡市)	安藤ハザマ興業(株)	雙葉学園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年10月
402	滋賀県(栗東市)	I様	I様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	打込接ぎ	2019年10月
403	北九州市若松区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年11月
404	北九州市八幡東区	(有)中澄建設	西台良町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年11月
405	大阪府(八尾市)	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2019年11月
406	北九州市門司区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地(寺内)石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年11月
407	広島県(呉市)	(株)アベニュー	アパート石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2019年11月
408	北九州市戸畑区	北九州市 戸畑区役所まちづくり整備課	天籟寺川護岸緊急補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年11月
409	北九州市八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年11月
410	山口県(下関市)	下関市	宮田町法面外道路維持修繕小型工事	石積接着補強工	空積み	2019年11月
411	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵2号線緊急石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年12月
412	熊本県(荒尾市)	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2019年12月
413	福岡県(水巻町)	昭和建設(株)	吉田南石積緊急補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年12月
414	北九州市若松区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年12月
415	大阪府(熊取町)	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2019年12月
416	北九州市若松区	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年12月
417	北九州市門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	河川護岸補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年12月
418	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	高炉台公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年12月

419	熊本県(益城町)	益城町役場	大規模滑動防止事業(上小谷地区)工事	石積接着補強工	野面積み	2020年1月
420	北九州市八幡東区	北九州市 建設局西部整備事務所	高見小学校石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2020年2月
421	熊本県(益城町)	益城町役場	大規模滑動防止事業(滑12-20外)工事	石積接着補強工	野面積み	2020年2月
422	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	貫川護岸改修工事	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2020年3月
423	大分県(別府市)	西福寺	西福寺石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2020年3月
424	熊本県(益城町)	益城町役場	大規模滑動防止事業(滑17-5外)工事	石積接着補強工	野面積み	2020年3月
425	和歌山県(和歌山市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年3月
426	北九州市八幡西区	三菱ケミカル(株)	石積護岸工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年3月
427	大阪府(太子町)	M様	M様邸擁壁ブロック亀裂補修及び石積み接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年3月
428	北九州市小倉北区	K様	石積災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年4月
429	神戸市(灘区)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年5月
430	愛知県(岡崎市)	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2020年5月
431	北九州市八幡西区	M様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年5月
432	岡山県(吉備中央町)	光林山神護寺	弥勒堂敷地内鐘撞堂石垣補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年5月
433	北九州市八幡西区	F様	F様邸石積災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年5月
434	香川県(高松市)	B様	B様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2020年6月
435	熊本県(益城町)	益城町役場	大規模滑動防止事業(下陣1地区外)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年6月
436	愛知県(岡崎市)	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2020年6月
437	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町8号線石積崩壊防止工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年7月
438	大阪府(寝屋川市)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2020年7月
439	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業 (滑15-14・64 滑16-10・14)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年7月

440	北九州市八幡東区	H様	白川町石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2020年7月
441	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町平田地区石積補修工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年8月
442	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑13-27・28)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年8月
443	北九州市若松区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
444	福岡県(筑紫野市)	筑紫野市役所	二日市石積護岸補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
445	福岡県(福津市)	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
446	兵庫県(神戸市)	F様	F様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年8月
447	北九州市八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
448	北九州市八幡西区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
449	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑12-8)工事	石積接着補強工	野面積み	2020年8月
450	北九州市八幡東区	H様	高見亀裂補修工事	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2020年8月
451	北九州市若松区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年8月
452	北九州市戸畑区	北九州興業(株)	石積補強工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年9月
453	大阪府(豊中市)	S様	マンションS様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年9月
454	北九州市小倉北区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年9月
455	北九州市小倉北区	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年9月
456	岡山県(岡山市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2020年9月
457	島根県(津和野町)	津和野町	お試し暮らし住宅整備工事	石積接着補強工	野面積(空積み)	2020年9月
458	島根県(津和野町)	S様	S様邸ブロック積補強工事	ブロック積補強	谷積(空積み)	2020年10月
459	北九州市若松区	北九州市 西部整備事務所	山手町3号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年10月
460	広島県(尾道市)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2020年10月

461	北九州市若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年10月
462	奈良県(生駒市)	A様	A様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2020年10月
463	福岡県(小竹町)	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年10月
464	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑15-14・64)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年10月
465	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑16-10・14)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年10月
466	山口県(下関市)	Y建設	Y様邸石積擁壁補強工事	石積接着補強工	空積み	2020年10月
467	北九州市八幡西区	大和ハウス工業(株)	的場町石積接着補強	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年11月
468	京都府(左京市)	料理旅館H	料理旅館H擁壁崩壊部復旧及びその他補強工事	石積接着補強工	野面積み	2020年11月
469	北九州市八幡西区	F様	F様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2020年11月
470	大阪府(八尾市)	Y様	Y様邸石積接着補強・フェンス設置工事	石積接着補強工他	乱積み(空積み)	2020年11月
471	北九州市若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2020年11月
472	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(下陣1地区)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年11月
473	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑13-4・19)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年11月
474	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑13-35)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年11月
475	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(滑13-19・27)工事	石積接着補強工	野面積み他	2020年11月
476	広島県(三原市)	東洋ヒューム管(株)	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2020年11月
477	福岡県(福岡市)	K様	K様邸亀裂補修	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2020年11月
478	大阪府(堺市)	シマ工房	有馬スプリングテラス 石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年11月
479	山口県(防府市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年12月
480	北九州市若松区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2020年12月
481	兵庫県(相生市)	(株)日笠建設	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年12月

482	兵庫県(相生市)	(株)日笠建設	市道双葉1号線外道路改良工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2020年12月
483	福岡県(大牟田市)	I様	I様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2020年12月
484	愛媛県(八幡浜市)	堀田建設(株)	(二)千丈川水系 千丈川河川災害復旧工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2020年12月
485	北九州市八幡東区	PL教団	PL教団石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2020年12月
486	熊本県(八代市)	八代市役所	湯の迫川護岸補修工事	石積接着補強工	野面積み	2021年1月
487	愛知県(岡崎市)	M様	M様邸石垣補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年1月
488	北九州市八幡西区	北九州市住宅整備課	野面団地災害防除工事	亀裂補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年1月
489	北九州市八幡西区	O様	O様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年1月
490	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	畑谷町擁壁補修工事	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2021年1月
491	北九州市八幡東区	高槻墓地管理組合	高槻墓地亀裂及び爆裂補修	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2021年1月
492	長崎県(松浦市)	松浦市役所	浦川雨水幹線護岸嵩上げ工事	石積接着補強工	玉石(谷積み)	2021年2月
493	奈良県(五條市)	枝櫻山十輪寺	石積接着補強工事及びブロック塀改修工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年2月
494	大阪府(八尾市)	T様	T様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年2月
495	福岡県(福岡市)	A様	A様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年2月
496	神奈川県(小田原市)	(有)吉川組	熱海保線所管内構造物修繕工事	石積接着補強工	練積み	2021年2月
497	滋賀県(多賀町)	(株)マルト	N様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年2月
498	鹿児島県(枕崎市)	鹿児島県	坊津下浜第3谷地区石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年3月
499	兵庫県(明石市)	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(練積み)	2021年3月
500	兵庫県(相生市)	セイバン	日の浦川石積接着補強工事(IHI)	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年3月
501	長崎県(雲仙市)	(株)ヤマジョウ	ヤマジョウ擁壁クラック補修工事	石積接着補強工	擁壁クラック補修	2021年3月
502	福岡県(中間市)	中間市役所	下蓮花寺墓地石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年3月

503	山口県(下関市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2021年3月
504	愛知県(名古屋市)	M様	K アパート石垣補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年3月
505	北九州市門司区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年4月
506	広島県(安芸区)	M様	M 様邸第一駐車場石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年4月
507	兵庫県(姫路市)	Y様	Y 様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年4月
508	静岡県(下田市)	河津建設(株)	(国)135号2年災害復旧工事(管路布設)	石積接着補強工	練積み	2021年4月
509	熊本県(天草市)	熊本県 天草地域振興局	町山口川単県河川護岸維持管理(緊急)工事	石積接着補強工	平積み	2021年4月
510	北九州市若松区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2021年4月
511	長崎県(長崎市)	星野管工設備(株)	星野管工設備(株)駐車場石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年4月
512	北九州市八幡東区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年4月
513	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(下陳2地区)工事	石積接着補強工	野面積み他	2021年5月
514	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒生田一丁目東公園石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年5月
515	愛知県(名古屋市)	N様	N 様邸石垣補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年5月
516	長崎県(長崎市)	T様	T様邸石積接強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年5月
517	長崎県(長崎市)	U様	U様邸石積接強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年5月
518	岡山県(美作市)	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	割石布積み(空積み)	2021年5月
519	長崎県(長崎市)	M様	M様邸石積接強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年5月
520	静岡県(藤枝市)	鬼岩寺	鬼岩寺山門横植栽石積補修	石積接着補強工	空積み	2021年5月
521	岡山県(津山市)	本蓮寺	本蓮寺石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年5月
522	大阪府(東大阪市)	Y様	Y 様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年5月
523	広島県(大竹市)	トランスデザイン	I・A様邸ブロック擁壁補修工事	亀裂補修工	間知(練積み)	2021年5月

524	北九州市八幡東区	浜地塗装工業	石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み・谷積み	2021年5月
525	大分県(別府市)	大分県	別府一之宮線橋梁補修工事	石積接着補強工	不明	2021年5月
526	熊本県(益城町)	益城町役場	益城町大規模滑動防止事業(惣領・馬水2地区)工事	石積接着補強工	野面積み他	2021年5月
527	北九州市小倉南区	北九州市 上下水道局東部工事事務所	井手浦浄水場石積補修工事	石積接着補強工	谷積み	2021年6月
528	大阪府(河内長野市)	(株)ヤマト	U様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年6月
529	北九州市八幡東区	K様	石積接着補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年6月
530	大阪府(河内長野市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年6月
531	北九州市若松区	響灘開発	水路補修工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁	2021年6月
532	北九州市門司区	I様	石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年6月
533	愛知県(岡崎市)	A様	A様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年6月
534	長崎県(長崎市)	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2021年6月
535	北九州市八幡東区	N様	石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年6月
536	愛知県(岡崎市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年6月
537	北九州市小倉南区	K様	亀裂補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年7月
538	北九州市小倉南区	S様	亀裂補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年7月
539	愛知県(岡崎市)	G様	G様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年7月
540	広島県(三原市)	東洋ヒューム管工業(株)	西光寺石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年7月
541	福岡県(中間市)	旭測量設計(株)	石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年7月
542	静岡県(浜松市)	(株)神田組	(主)天竜東栄線道路維持工事(天1)	石積接着補強工	練積み	2021年7月
543	大阪府(阿倍野区)	フジタ道路(株)	大阪市阿倍野区相生通計画解体工事	石積接着補強工	間知(練積み)	2021年7月
544	北九州市小倉南区	K様	亀裂補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年7月

545	滋賀県(大津市)	機動建設工業(株)	大津市坂本3丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年7月
546	福岡県(大牟田市)	三井化学(株)	石積接着補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年7月
547	兵庫県(姫路市)	立建設(株)	下山手通り擁壁補修工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年7月
548	香川県(高松市)	三好石材(株)	鬼ヶ島おにの館石垣等補修工事	石積接着補強工	間知(練積み)	2021年7月
549	福岡県(福岡市)	S様	石積接着補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年7月
550	岡山県(和気郡)	(株)山内組	長泉寺石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年7月
551	北九州市八幡東区	M様	石積接着補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年8月
552	大分県(別府市)	M様	M様邸造成工事	石積接着補強工	不明	2021年8月
553	香川県(坂出市)	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年8月
554	滋賀県(長浜市)	滋賀県 長浜土木事務所	令和2年度第60-13号米川他みずべみらい再生(河川環境保全)工事	石積接着補強工	野面積み	2021年8月
555	北九州市戸畑区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年9月
556	愛知県(岡崎市)	G様	G様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2021年9月
557	北九州市八幡東区	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年9月
558	北九州市八幡東区	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年9月
559	山口県(周南市)	徳機マテリアル協同組合	周南市内石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年9月
560	兵庫県(芦屋市)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年9月
561	福岡県(福岡市)	N様	宅地擁壁補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年9月
562	北九州市八幡東区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2021年9月
563	岡山県(勝田郡)	佐藤建設(株)	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(空積み)	2021年9月
564	北九州市八幡西区	W様	W様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年9月
565	北九州市門司区	(有)濱野工務店	東門司2丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年9月

566	山口県(下関市)	U様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2021年9月
567	京都府(京都市)	清水建設(株)	りょうぜん解体工事雑工事その他	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年10月
568	岡山県(倉敷市)	K様	K様邸石積接着補強工事及びフェンス取付け工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年10月
569	北九州市戸畑区	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年10月
570	福岡県(福岡市)	N様	AP擁壁補強工事	石積接着補強工	空積み	2021年10月
571	山口県(山口市)	F建設	積ブロック擁壁補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年10月
572	北九州市門司区	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年10月
573	兵庫県(西宮市)	野村建設工業(株)	B様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年10月
574	北九州市八幡西区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	西丸山石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2021年10月
575	兵庫県(宝塚市)	田川工芸(株)	宝塚市山本台2丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年11月
576	福岡県(岡垣町)	D様	D様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年11月
577	北九州市八幡西区	北九州市住宅供給公社	馬場山東2丁目事業外用地 石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年11月
578	兵庫県(神戸市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2021年11月
579	北九州市八幡西区	W様	W様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年11月
580	広島県(広島市)	T様	T様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(練積み)	2021年11月
581	兵庫県(明石市)	(株)神戸カーペンターズ	明石市朝霧南町4丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(練積み)	2021年11月
582	福岡県(筑紫野市)	H様	H様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	練積み	2021年11月
583	兵庫県(兵庫区)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知(空積み)	2021年11月
584	北九州市八幡西区	W様	W様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年11月
585	福井県(越前市)	越前市	護岸補修工事	石積接着補強工	擁壁	2021年11月
586	北九州市八幡西区	K様	K様邸擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2021年11月

587	福岡県(宮若市)	春日神社	春日神社石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年11月
588	大阪府(寝屋川市)	N様	N様邸石積み擁壁補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年11月
589	福岡県(朝倉市)	悠建築工房(株)	筑前町三牟田75石積接着補強工	石積接着補強工	野面積み	2021年11月
590	香川県(沖多度郡)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年11月
591	山口県(宇部市)	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年12月
592	広島県(府中市)	N様	N様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年12月
593	長崎県(松浦市)	松浦市役所 都市計画課	浦川雨水幹線護岸嵩上工事(3工区)	石積接着補強工	雑石積み	2021年12月
594	奈良県(生駒市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2021年12月
595	北九州市小倉南区	S様	S様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2021年12月
596	長崎県(大村市)	(株)谷川建設	T様邸クラック補修工事	石積接着補強工	擁壁クラック補修	2021年12月
597	兵庫県(兵庫区)	M様	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(空積み)	2021年12月
598	山口県(下関市)	K様	K様邸擁壁補修工事	石積接着補強工	練積み	2021年12月
599	北九州市八幡東区	N様	N様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2021年12月
600	福岡県(福岡市)	M様	M様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	練積み	2022年1月
601	広島県(東広島市)	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み(練積み)	2022年1月
602	福岡県(大野城市)	(株)アルファ	F様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年1月
603	大分県(別府市)	D様	宅地擁壁補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年1月
604	愛知県(岡崎市)	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年1月
605	佐賀県(唐津市)	佐賀県 唐津土木事務所	下南山川他河川保全工事(護岸工)	石積接着補強工	空積み	2022年1月
606	山口県(下関市)	M工務店	O様擁壁補強工	亀裂接着	コンクリート擁壁	2022年1月
607	福岡県(大牟田市)	福岡地方裁判所	大牟田支部擁壁修繕工事	石積接着補強工	布積み(空積み)	2022年1月

608	千葉県(松戸市)	N様	石積み擁壁補強	石積接着補強工	間知ブロック(布積み)	2022年1月
609	北九州市八幡東区	小倉セメント製品工業(株)	間知ブロック亀裂補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2022年2月
610	静岡県(島田市)	静岡県 島田市建設課	令和3年度道路メンテナンス事業金谷地区橋梁修繕工事(その2)	石積ひび割れ補修工事	乱積(練積み)	2022年2月
611	北九州市八幡西区	(株)PLS	折尾一丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年2月
612	岡山県(久米郡)	K様	K様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石谷積み(練積み)	2022年2月
613	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	小熊野公園石積補修工事	石積接着補強工	谷積み・野面積み	2022年2月
614	岡山県(岡山市)	岡山市 土木農林	一宮地内水路護岸補修工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年2月
615	愛知県(豊川市)	C町町内会	K神社石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年2月
616	北九州市小倉北区	(有)中澄建設	篠崎石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2022年2月
617	兵庫県(西宮市)	野村建設工業(株)	B様邸擁壁修繕工事	石積接着補強工	玉石布積み(練積み)	2022年2月
618	和歌山県(和歌山市)	紀の川市	市道名手下垣内線3号道路改良工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年2月
619	北九州市八幡西区	三菱ケミカル(株)	石炭1号埠頭石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年3月
620	福井県(福井市)	M様	擁壁補修	石積接着補強工	擁壁	2022年3月
621	愛知県(岡崎市)	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年3月
622	福井県(越前市)	越前市	護岸補修工事	石積接着補強工	擁壁	2022年3月
623	北九州市八幡東区	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2022年3月
624	静岡県(伊豆の国市)	H様	H様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年3月
625	北九州市小倉北区	北九州市住宅供給公社	金毘羅団地石積保全工事	石積接着補強工	谷積み	2022年4月
626	愛知県(豊川市)	Y様	Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年4月
627	北九州市八幡東区	(株)松原組	山王高野山石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年4月
628	岡山県(勝田郡)	佐藤建設(株)	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(空積み)	2022年4月

629	北九州市八幡東区	N様	N様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年4月
630	愛知県(岡崎市)	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年4月
631	北九州市若松区	北九州市教育委員会	藤木小学校石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2022年4月
632	熊本県(八代市)	熊本県 県南広域本部	小川泉線ボックス床板橋補修工事	石積接着補強工	谷積み	2022年4月
633	兵庫県(神戸市)	神戸市 建設局	中尾谷川補修工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年4月
634	北九州市小倉北区	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み	2022年4月
635	大阪府(豊中市)	ハヤシ工務店	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年4月
636	岡山県(岡山市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	割石乱積み(空積み)	2022年4月
637	長崎県(諫早市)	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年4月
638	大阪府(摂津市)	射場石利石材(株)	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(練積み)	2022年4月
639	東京都品川区	M様	モルダム工事	石積接着補強工	乱積み	2022年4月
640	静岡県(下田市)	A様	A様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積(練積み)	2022年4月
641	岡山県(岡山市)	(株)聖光苑	東山聖光苑様石積接着補強工	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年4月
642	福岡県(久留米市)	福岡県 久留米県土整備事務所	池町川堤防嵩上工事 3工区	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
643	愛知県(日進市)	Y様	Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年5月
644	福岡県(久留米市)	福岡県 久留米県土整備事務所	池町川堤防嵩上工事 5工区	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
645	広島県(江田島)	M様	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年5月
646	兵庫県(神戸市)	(株)ケイ・アイ・エス	石積調査・石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年5月
647	大阪府(吹田市)	M様	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(練積み)	2022年5月
648	福岡県(久留米市)	福岡県 久留米県土整備事務所	池町川堤防嵩上工事 2工区	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
649	北九州市八幡西区	K様	石積補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月

650	岡山県(備前市)	(株)金剛組	西念寺鐘楼基壇補強工事	石積接着補強工	割石布積み(空積み)	2022年5月
651	大阪府(吹田市)	フジタ道路(株)	吹田市千里山東4丁目地内石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年5月
652	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	河川環境整備事業(東部)東-3	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
653	愛知県(岡崎市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年5月
654	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	河川環境整備事業(東部)東-2	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
655	高知県(芸西村)	国土交通省四国整備局	河川護岸石積接着補強工事	石積接着補強工	玉石乱積み(練積み)	2022年5月
656	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	河川環境整備事業(東部)東-1	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
657	北九州市八幡西区	Y様	Y様邸石積亀裂補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年5月
658	静岡県(藤枝市)	静岡県 島田土木事務所	令和3年度下藪田山崎急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年6月
659	北九州市八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	東折尾町8号線他擁壁補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年6月
660	愛知県(岡崎市)	N様	N様邸石垣補強工事	石積接着補強工	谷積(空積み)	2022年6月
661	福岡県(福岡市)	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年6月
662	北九州市若松区	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年6月
663	愛知県(岡崎市)	K様	K様邸石垣補強工事	石積接着補強工	布積	2022年6月
664	広島県(福山市)	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年6月
665	山口県(柳井市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(空積み)	2022年6月
666	福岡県(福岡市)	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年6月
667	兵庫県(美方郡)	N様	N様邸車庫補強工事	石積接着補強工	空洞充填	2022年6月
668	福岡県(八女市)	S様	S様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	玉石積み	2022年6月
669	大阪府(摂津市)	阪急設計コンサルタント(株)	富田～高槻間200K600付近下り線側石積補強	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年6月
670	大阪府(摂津市)	阪急設計コンサルタント(株)	富田～高槻間200K600付近下り線側石積補強	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年6月

671	北九州市門司区	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み(練積み)	2022年6月
672	愛知県(岡崎市)	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年6月
673	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王14号線石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み(練積み)	2022年7月
674	長野県(佐久市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年7月
675	北九州市八幡西区	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年7月
676	山口県(下関市)	K様	K様擁壁補強	亀裂接着	〃	2022年7月
677	北九州市小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	小熊野公園石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み(練積み)	2022年7月
678	福岡県(福岡市)	JR九州	博多保線区管内土木構造物修繕(B)	石積接着補強工	乱積(空積み)	2022年7月
679	大阪府(豊中市)	O様	O様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年7月
680	兵庫県(川西市)	Y様	Y様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年7月
681	島根県(益田市)	O様	O様邸石積補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年7月
682	滋賀県(大津市)	H様	H様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石谷積み(練積み)	2022年7月
683	福岡県(大野城市)	I様	I様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック(布積み)	2022年7月
684	福岡県(福岡市)	T様	擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2022年7月
685	神奈川県(横浜市)	T様	擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2022年8月
686	福岡県(福岡市)	M様	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年8月
687	北九州市若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	一般維持(環) 東部石積補修	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年8月
688	福岡県(大牟田市)	タシロ建設(有)	道路改良工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年8月
689	大阪府(大阪市)	I様	I様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石布積み(練積み)	2022年8月
690	福岡県(大牟田市)	三井金属鉱業(株)	新独身寮北側石積接着補強工事	石積接着補強工	布積み(空積み)	2022年8月
691	東京都(世田谷区)	I様	既存擁壁補強	石積接着補強工	乱積み	2022年8月

692	茨城県(桜川市)	T様	既存擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2022年9月
693	北九州市若松区	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み(練積み)	2022年9月
694	福岡県(福岡市)	(有)小野工務店	香住ヶ丘石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年9月
695	山口県(下関市)	T様	T様邸石積擁壁補強工事	石積接着補強工	空積み	2022年9月
696	愛知県(岡崎市)	K様	K様邸石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年9月
697	北九州市八幡西区	三菱マテリアル(株)	護岸改修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年9月
698	福岡県(大牟田市)	民間(不動産分譲)	一本町法面補強工事	ピンポイント接着補強	雑石積	2022年9月
699	福岡県(福岡市)	M様	擁壁補修工事	石積接着補強工	乱積み	2022年9月
700	東京都(台東区)	T様	擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2022年9月
701	北九州市八幡東区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年9月
702	愛知県(岡崎市)	S様	S様邸石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年9月
703	山形県(酒田市)	砂高山 海向寺	海向寺石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2022年9月
704	北九州市若松区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年9月
705	広島県(広島市)	W様	W様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年9月
706	和歌山県(紀の川市)	紀の川市	市道名手下垣内線1号他1線道路改良工事	石積接着補強工	間知石谷積み(空積み)	2022年9月
707	岡山県(加賀郡)	S様	S岡山工場 南面石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年9月
708	兵庫県(尼崎市)	T様	Aプロジェクトに伴う石積接着補強工事	石積接着補強工	間知石谷積み(練積み)	2022年10月
709	大阪府(八尾市)	M様	M様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(練積み)	2022年10月
710	岡山県(岡山市)	岡山市土木農林	一宮地内水路護岸補修工事(その2)	石積接着補強工	間知石谷積み(空積み)	2022年10月
711	北九州市八幡西区	コーポラス折尾	コーポラス折尾擁壁接着補修	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2022年10月
712	北九州市小倉北区	N様	N様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年10月

713	福岡県(福岡市)	○様	○様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年10月
714	長崎県(平戸市)	F様	F様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年10月
715	北九州市若松区	(株)タグボート	白山1丁目石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年10月
716	愛知県(豊田市)	K様	K様邸石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年10月
717	愛知県(岡崎市)	Y町町内会様	Y神社石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年10月
718	愛知県(西尾市)	S様	S様邸石垣補強工事	石積接着補強工	布積	2022年11月
719	愛知県(豊川市)	C町町内会様	K神社石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年11月
720	北九州市門司区	G様	G様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み(空積み)	2022年11月
721	福井県(大野市)	大野市	無名橋補修工事	石積接着補強工	擁壁	2022年11月
722	北九州市門司区	F様	F様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み(空積み)	2022年11月
723	佐賀県(唐津市)	佐賀県 唐津土木事務所	野田川河川保全工事(護岸工)	石積接着補強工	布積み(空積み)	2022年11月
724	北九州市小倉北区	H様	H様邸擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2022年11月
725	長野県(小県郡)	日本基礎技術(株)	東急青木村研修施設工事	石積接着補強工	空積み	2022年11月
726	北九州市八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵二丁目緊急石積補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年11月
727	長崎県(佐世保市)	長崎県県北振興局	一般国道204号道路災害防除工事(立石工区・排水工)	石積接着補強工	乱積(雑石)	2022年11月
728	北九州市八幡東区	Y様	Y様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年11月
729	鳥取県(岩美郡)	T様	T様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年11月
730	高知県(吾川郡)	本願寺	本願寺 石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年11月
731	岡山県(久米郡)	M様	M様邸 石積接着補強工事	石積接着補強工	野面石乱積み(空積み)	2022年11月
732	大阪府(豊中市)	独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター	独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター 石積擁壁改修整備工事	石積接着補強工	玉石谷積み(練積み)	2022年12月
733	北九州市八幡西区	S様	S様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年12月

734	福岡県(中間市)	I様	I様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年12月
735	北九州市若松区	M様	M様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2022年12月
736	福岡県(久山町)	角文(株)	間知ブロック亀裂補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2022年12月
737	鹿児島県始良市	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	布積み	2022年12月
738	北九州市八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地擁壁補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2022年12月
739	愛知県(西尾市)	S様	S様邸石垣補強工事	石積接着補強工	谷積	2022年12月
740	福岡県(みやま市)	柳川みやま土木事務所	モルダム実験工事(着色)	石積接着補強工	雑石積	2022年12月
741	北九州市小倉北区	北九州市住宅供給公社	亀裂補修工事	亀裂接着	間知ブロック積み(谷積み)	2022年12月
742	北九州市小倉南区	北九州市住宅供給公社	亀裂補修工事	亀裂接着	間知ブロック積み(谷積み)	2022年12月
743	北九州市八幡西区	H様	亀裂補修工事	亀裂接着	間知ブロック積み(谷積み)	2022年12月
744	山口県(下関市)	O様	O様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2023年1月
745	北九州市八幡東区	A様	A様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年1月
746	北九州市門司区	福岡県 北九州県土整備事務所	大川他1河川護岸補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年1月
747	北九州市若松区	北九州市教育委員会	若松中学校石積補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年1月
748	北九州市小倉北区	北九州市教育委員会	南小倉小学校石積補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年1月
749	北九州市八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	撥川護岸改修	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年2月
750	福岡県(大牟田市)	三井化学(株)	W西側石積補修	石積接着補強工	野面積み	2023年2月
751	長崎県(諫早市)	(株)長崎建創	石積接着補強工事	ピンポイント接着補強	布積み(空積み)	2023年2月
752	福岡県(中間市)	K様	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年3月
753	福岡県(小竹町)	S様	S様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	ボタ石積み	2023年3月
754	北九州市若松区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年3月

755	北九州市小倉南区	大石産業(株)	石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年3月
756	福岡県(福岡市)	UPS(株)	石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年3月
757	北九州市八幡西区	H様	H様邸亀裂補修工事	亀裂接着	間知ブロック積み(谷積み)	2023年3月
758	福岡県(福岡市)	長住マンション	石積接着補強工事	石積接着補強工	乱積み	2023年4月
759	山口県(下関市)	(株)友田組	石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2023年5月
760	北九州市戸畑区	F様	石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年5月
761	北九州市小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	直方行橋線(大字新道寺)法面補修工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年5月
762	福岡県(宗像市)	K様	河上邸巨石補強工事	石積接着補強工	乱積み	2023年5月
763	福岡県(小竹町)	Y様	石積接着補強工	石積接着補強工	ボタ石積み	2023年5月
764	福岡県(中間市)	(株)タグボート	石積接着補強工	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年6月
765	福岡県(福岡市)	新技術工営(株)	香椎宮前石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年6月
766	福岡県(嘉麻市)	H様	石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2023年6月
767	福岡県(福岡市)	N様	石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2023年6月
768	北九州市八幡東区	M様	石積接着補強工事	石積接着補強工	玉石積み	2023年7月
769	北九州市八幡東区	サクラプランニング	石積接着補強工事	石積接着補強工	谷積み(空積み)	2023年7月
770	福岡県(大牟田市)	三井化学(株)	W係 西側石積補修	石積接着補強工	野面積み	2023年7月